

GI410 RFID

INDICADOR NUMÉRICO



COMPLETA CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN DE
LÍNEAS DE PRODUCCIÓN **GISCALE PRO**

INDICADOR
HOMOLOGADO





GI410 RFID

INDICADOR NUMÉRICO

Giropes ha desarrollado un indicador compacto con lector RFID integrado y múltiples funciones ideal para realizar un registro de pesadas y poder tener un control de las operaciones realizadas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- » Temperatura de funcionamiento -10°C a 40°C.
- » IP54
- » Carcasa en acero inoxidable.
- » Soporte Mural inclinable (opcional).
- » Teclado numérico.
- » Unidades seleccionables: kg.
- » Otras características:
 - » Reloj y calendario integrado.
 - » Formato de tickets con código de pesada configurable.
- » Pantalla:
 - » LCD con 6 dígitos de 40 mm.
 - » Función backlight: On/off/auto.
 - » Cambio de color con función checkweigher.

FUNCIONES PRINCIPALES

- » Repetidor
- » Cuenta piezas
- » Totalización
- » Checkweigher
- » Negative checkweigher
- » Más de 30 protocolos.
- » Sistema MDE 2 passwords para bloqueo de funciones.
- » 8 formatos de ticket predefinidos y personalizable (software vinculado).
- » Menú configurable impresión: número de copias, cutter on/off, line feed.
- » Sistema watchdog de reinicio automático en caso de bloqueo del indicador.

COMUNICACIONES

- » RS232
- » Ethernet
- » Wifi opcional
- » Memoria Alibi opcional
- » RS485 opcional

** La elección de algún opcional anulará uno de los puertos de serie.*

EXCITACIÓN

- » Alimentación: 110-230V AC, 50/60 Hz.
- » Tensión de entrada mínima por escalón de verificación: 1μV.
- » Mínima señal de voltaje para carga muerta: 5 VDC.
- » Tensión máxima de rango de medida: 20 mV.
- » Tensión mínima de rango de medida: 0,01 mV.
- » Impedancia mínima de la célula de carga: 25 Ω.
- » Impedancia máxima de célula de carga: 1100 Ω.
- » Cable de célula de 4 o 6 hilos.
- » 2 salidas I/O RS232 incluidas.

ESPECIFICACIONES METROLÓGICAS

- » Clases III y IIII.
- » Número de escalones de verificación 6000.
- » Monorango, multirango o multiintervalo ($n \leq 3000$, por rango parcial de pesaje).

SISTEMA RFID*

Ideal para el registro de pesadas en líneas de producción

El indicador GI410 RFID está diseñado especialmente para poder gestionar y controlar el registro de pesadas por producto u operador. La complementación del indicador con el software GISCALE permite un mayor control del sistema de pesaje y facilita su uso.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- » Identificación y activación rápida de operario o producto.
- » Registro interno de hasta 1.000 pesadas.
- » 10 tarjetas RFID incluidas.
- » dsfadsfaf




*Consultar protocolos soportados en la ficha técnica




IDENTIFICACIÓN DE OPERARIO


Registro de operario en líneas de producción



IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Registro de producto en líneas de producción





GISCALE

Software de gestión de líneas de producción por:

PRODUCTO- OPERARIO - BÁSCULAS

Gracias a una interfaz rápida e intuitiva, el usuario tendrá una gran facilidad para usar el programa diseñado por Giropès.



TIQUETE
CONFIGURABLE



CONEXIÓN
ETHERNET



CONEXIÓN
RS232



MULTI
IDIOMA



INTERFAZ
RÁPIDA E INTUITIVA




CONEXIÓN
con indicadores
SERIE GI400

(hasta 255 dispositivos)

CONEXIÓN Y LICENCIAS

- » Conexión a visores mediante TCP/IP (Ethernet) y RS232 (Puerto serie)
- » Licencia ONE y PRO se gestionan mediante llave USB u online por número de serie.




GISCALE ONE

PC SOFTWARE para la gestión y control de 1 indicador

**Consultar para especificaciones limitadas del GISCALE ONE*

SISTEMA RFID*

Ideal para el registro de pesadas en líneas de producción




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- » Multi-licencia (permite ser gestionado desde múltiples ordenadores).
- » Interfaz rápida e intuitiva.
- » Instalación simple.
- » Compatibilidad única con indicadores de la familia GI400.
- » No se requiere ningún dispositivo adicional.
- » Idiomas disponibles: ES, CA, EN, FR, DE, PT, HR.
- » Compatibilidad con bases de datos SQL Server.
- » Permite múltiples estaciones de trabajo conectadas a la misma base de datos.
- » Permite gestionar y configurar múltiples visores simultáneamente.
- » Permite registrar múltiples visores simultáneamente.

FUNCIONES Y APLICACIONES

- » Puesta en marcha:
 - » Detección automática de visores en red.
 - » Reconfiguración de la red de indicadores.
 - » Duplicación de la configuración de un visor.
- » Registro de pesadas con detalle de producto.
- » Edición de productos, envases y operarios.
- » Edición de la información de pesada (producto, operador, etc.).
- » Conexión de múltiples indicadores.
- » Impresión de tickets de pesada.
- » Consulta del histórico de registros.
- » Exportación de informes (PDF, XLS, CSV).
- » Registro de campos como: Cliente, Producto y Núm. Lote.
- » Efectúa pesadas con los distintos modos del GI400 (control de peso, cuentapiezas, etc.).
- » Configuración de los distintos modos de peso (checkweigher, negative checkweigher, etc.).*
- » Pesaje en modo semi-desatendido con los modos de transmisión (cada X tiempo, estable, manual: pulsar PRINT desde visor, paso por cero y paso por cero en descarga).
- » Consulta y análisis gráfico de pesadas (módulo Giscale Estadísticas):
 - » Tiempo Real.
 - » Histograma.
 - » Gestión de gráfico.
- » Personalización de tickets e informe.
- » Sin autenticación de usuario.
- » Monitorización y gestión de líneas de producción.
- » Configuración de los PLU de los indicadores.



* Consultar versión del indicador requerida





GIAPP

Ideal para el control y visualización de tus indicadores GI4XX

Gracias a una interfaz rápida e intuitiva, el usuario tendrá una gran facilidad para usar el programa diseñado por Giropès.





CARACTERÍSTICAS

- » Configura la conexión de múltiples indicadores
- » Permite la comunicación con un único indicador (wifi necesario) de forma simultánea para:
 - » Consultar el estado del indicador (peso, estabilidad, checkweigher, etc.)
 - » Realizar la tara (manual o automática)
 - » Realizar el cero
 - » Recuperar las pesadas y exportarlas

FUNCIONES Y APLICACIONES

- » Conexión de un número indefinido de indicadores enlazados.
- » Conexión a un solo indicador de forma simultánea.
- » Detectar, enlazar y conectar visores de familia GI400.
- » Visualizar el estado del visor conectado.
- » Configurar diferentes funciones del visor: tara, cero, etc.
- » Descargar las pesadas del indicador conectado.
- » Visualizar listado de las pesadas descargadas
- » Filtrar el listado de pesadas.
- » Compartir las pesadas como fichero en formato CSV.

* Consultar versión del indicador requerida

GI410 RFID INDICADOR NUMÉRICO



INDICADOR GI410 RFID

#Código	Descripción
210295-01	Indicador numérico GI410 RFID con Ethernet

COMUNICACIONES DE SERIE

Descripción
RS232
Ethernet

OPCIONALES

#Código	Descripción
220008	Memoria Alibi
220021-2	Wifi
220002	RS485

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

#Código	Descripción
220243	BS1363 (UK)
220244	SEV1011 (CH)
220245	Tipo B (USA)

ACCESORIOS

#Código	Descripción
220029	Soporte mural
580302	Cable Ethernet 0,5 m
270401	Cable RS232 a Ordenador 1,5 m (9F-9F / D)
-	Cable RS232 a Impresora 1,5 m
910034	Impresora ORIENT BTP-M300 / IMP 27
910035	Impresora POS76 / IMP 28
210185	Repetidor de peso con 6 dígitos de 45 mm
210256	Repetidor de peso con 6 dígitos de 100 mm



SOFTWARE PARA PC

#Código	Descripción
280230	GISCALE ONE
280273	GISCALE PRO



APP ANDROID GRATUITA

#Código	Descripción
-	GIAPP
	*descargar en Google Play